

MEMORANDO
20211200011643

PARA: KATHERINE LUNA PATIÑO
Secretaria General

DE: HILDA CRISTINA ALZATE MARTINEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

ASUNTO: Listado de bajas de bienes tecnológicos y donaciones

FECHA: Bogotá D.C., 27/05/2021

120 - 20211200011643

Página 1 de 13

Doctora Katherine,

Reciba un cordial saludo,

De conformidad con la solicitud realizada por parte del Grupo de Gestión Documental y Administrativa, remitimos el listado de equipos que ya cumplieron su vida útil y por lo tanto pueden ser dados de baja, de igual forma relacionamos los equipos dados por concepto de donaciones.

Lo anterior con el fin de llevar esta información a comité y que sea aprobada por el Comité de Sostenibilidad Contable, desde la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas relacionamos el concepto técnico para cada uno de los bienes tecnológicos, dicha información fue previamente socializada con el equipo de almacén.

CONCEPTO TÉCNICO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL Y REASIGNACIÓN DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Se realizó la revisión general de los equipos de cómputo almacenados en la bodega de la entidad, con el fin de determinar su disposición final.

Se relaciona los equipos intervenidos:

1. Equipos de Escritorio para reasignación o donación:

Se realizó la verificación de 19 computadores de escritorio marca Hewlett Packard modelo 6200, los cuales tienen características de hardware que no cumplen con las necesidades actuales de la entidad, dichos equipos ya no cuentan con soporte de repuestos ni garantía de sus partes por parte del fabricante, ya que superaron el tiempo establecido de obsolescencia tecnológica, con un tiempo de vida útil de 10 años, ya que fueron adquiridos en el año 2011.

Por lo tanto, estos equipos pueden darse como donación, ya que se encuentran en funcionamiento.

Los computadores de escritorio cuentan con monitor, mouse, teclado y torre. Se entregan con sistema operativo Windows 7, ya que vienen de fábrica con este y el licenciamiento viene atado a la máquina.

PLACA	MODELO	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO
4438	hp compaq 6200	core i5 5g	2 gb	500 gb
4608	hp compaq 6200	core i5 5g	2 gb	500 gb
4324	hp compaq 6200	core i5 5g	2 gb	500 gb
4398	hp compaq 6200	core i5 5g	2 gb	500 gb
4379	hp compaq 6200	core i5 5g	2 gb	500 gb
4609	hp compaq 6200	core i5 5g	2gb	500 gb
4397	hp compaq 6200	core i5 5g	2gb	500 gb
4430	hp compaq 6200	core i5 5g	2 gb	500 gb
4441	hp compaq 6200	core i5 5g	3 gb	500 gb
4408	hp compaq 6200	core i5 5g	2 gb	500 gb
4454	hp compaq 6200	core i5 5g	2 gb	500 gb
4033	hp compaq 8100	core i5 5g	2 gb	500 gb
4321	hp compaq 6200	core i5 5g	2 gb	500 gb
4502	hp compaq 6200	core i5 5g	2 gb	500 gb
4442	hp compaq 6200	core i5 5g	2 gb	500 gb
4418	hp compaq 6200	core i5 5g	2 gb	500 gb
4445	hp compaq 6200	core i5 5g	2 gb	500 gb
4320	hp compaq 6200	core i5 5g	2 gb	500 gb
4446	hp compaq 6200	core i5 5g	2 gb	256 gb

2. Equipos de Escritorio para dar de baja:

Se realizó el diagnóstico a los siguientes equipos de cómputo:

- 13 equipos marca Hewlett Packard modelo 6200.
- 9 equipos marca Hewlett Packard modelo 8100.
- 5 equipos marca Hewlett Packard modelo 8200.

Los cuales no se encuentran funcionales debido a fallas en algunos de sus elementos, a continuación, se relaciona los equipos con sus respectivas fallas:

PLACA	ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA	MODELO	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO	OBSERVACIONES
4732	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 6200	CORE I5 5G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica mediante el aplicativo CRISTALREPORT de HIRENST BOOT se determinó que el disco duro se encuentra con fallos en su funcionamiento, la board presenta problemas a nivel de circuitos los cuales al momento de la revisión mostraban signos de desgaste, la memoria se utilizó para repotenciar el equipo con placas # 4385, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas y la obsolescencia del equipo.
4422	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 6200	CORE I5 5G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica mediante el aplicativo CRISTALREPORT de HIRENST BOOT se determinó que el disco duro se encuentra con fallos en su funcionamiento, al momento de su revisión se evidencio que el equipo no contaba con memorias RAM, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas y la obsolescencia del equipo.
4034	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 8100	CORE I3 4G	2 GB	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica se determina que el procesador core i3 4g, no cumple con el rendimiento y procesamiento de datos dispuestos para la ejecución de las labores que se realizan diariamente por los funcionarios de la entidad, de igual manera el equipo ya no cuenta con el soporte técnico por el fabricante.

PLACA	ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA	MODELO	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO	OBSERVACIONES
4012	CPU	hp compaq 8100	CORE I3 4G	2 GB	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica se determina que el procesador core i3 4g, no cumple con el rendimiento y procesamiento de datos dispuestos para la ejecución de las labores que se realizan diariamente por los funcionarios de la entidad, de igual manera el equipo ya no cuenta con el soporte técnico por el fabricante. Los componentes de Hardware (Teclado, Mouse, pantalla) se destinaran como repuestos para los equipos de la entidad.
4448	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 6200	CORE I5 5G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica mediante el aplicativo CRISTALREPORT de HIRENST BOOT se determinó que el disco duro se encuentra con fallos en su funcionamiento, al momento de su revisión se evidencio que el equipo no contaba con memorias RAM, la board presenta problemas a nivel de circuitos los cuales al momento de la revisión mostraban signos de desgaste y algunos de sus componentes presentaron cortos, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas y la obsolescencia del equipo.
4382	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 8200	CORE I7 5G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica mediante el aplicativo CRISTALREPORT de HIRENST BOOT se determinó que el disco duro se encuentra con fallos en su funcionamiento, al realizar pruebas con la fuente de poder se determina que esta se encuentra dañada dado que hacer la prueba del puente manual no funciona, la memoria se utilizó para repotenciar el equipo con placas # 4335, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas y la obsolescencia del equipo.

PLACA	ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA	MODELO	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO	OBSERVACIONES
4027	CPU	hp compaq 8100	CORE I3 4G	Sin memoria RAM	256 GB	Con base al resultado de la revisión técnica se determina que el procesador core i3 4g, no cumple con el rendimiento y procesamiento de datos dispuestos para la ejecución de las labores que se realizan diariamente por los funcionarios de la entidad, la memoria se utilizó para repotenciar el equipo con placas #4420 , de igual manera el equipo ya no cuenta con el soporte técnico por el fabricante. Los componentes de Hardware (Teclado, Mouse, pantalla) se destinaron como repuestos para los equipos de la entidad.
4371	CPU	hp compaq 6200	CORE I5 5G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica mediante el aplicativo CRISTALREPORT de HIRENST BOOT se determinó que el disco duro se encuentra con fallos en su funcionamiento, al momento de su revisión se evidencio que el equipo no contaba con memorias RAM, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas y la obsolescencia del equipo. Los componentes de Hardware (Teclado, Mouse, pantalla) se destinaron como repuestos para los equipos de la entidad.
4375	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 6200	CORE I5 5G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica mediante el aplicativo CRISTALREPORT de HIRENST BOOT se determinó que el disco duro se encuentra con fallos en su funcionamiento, al realizar pruebas con la fuente de poder se determina que esta se encuentra dañada dado que hacer la prueba del puente manual no funciona, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas y la obsolescencia del equipo.

PLACA	ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA	MODELO	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO	OBSERVACIONES
4384	CPU	hp compaq 8100	CORE I3 4G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica se determina que el procesador core i3 4g, no cumple con el rendimiento y procesamiento de datos dispuestos para la ejecución de las labores que se realizan diariamente por los funcionarios de la entidad, la memoria se utilizó para repotenciar los equipos con placas # 4435 - # 4420, de igual manera el equipo ya no cuenta con el soporte técnico por el fabricante. Los componentes de Hardware (Teclado, Mouse, pantalla) se destinarán como repuestos para los equipos de la entidad.
4423	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 6200	CORE I5 5G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica se determinó que la board presenta problemas a nivel de circuitos los cuales al momento de la revisión mostraban signos de desgaste y algunos de sus componentes presentaron cortos, el equipo no contaba con memorias RAM, la memoria se utilizó para repotenciar el equipo con placas # 4435 finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas y la obsolescencia del equipo.
4032	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 8100	CORE I3 4G	Sin memoria RAM	256 GB	Con base al resultado de la revisión técnica se determina que el procesador core i3 4g, no cumple con el rendimiento y procesamiento de datos dispuestos para la ejecución de las labores que se realizan diariamente por los funcionarios de la entidad, de igual manera el equipo ya no cuenta con el soporte técnico por el fabricante.
4024	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 8100	CORE I3 4G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica se determina que el procesador core i3 4g, no cumple con el rendimiento y procesamiento de datos dispuestos para la ejecución de las labores que se realizan diariamente por los funcionarios de la entidad, de igual manera el equipo ya no cuenta con el soporte técnico por el fabricante.

PLACA	ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA	MODELO	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO	OBSERVACIONES
4030	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 8100	CORE I3 4G	Sin memoria RAM	SIN DISCO	Con base al resultado de la revisión técnica se determina que el procesador core i3 4g, no cumple con el rendimiento y procesamiento de datos dispuestos para la ejecución de las labores que se realizan diariamente por los funcionarios de la entidad, de igual manera el equipo ya no cuenta con el soporte técnico por el fabricante, la memoria se utilizó para repotenciar el equipo con placas # 4411.
4036	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 8100	CORE I3 4G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica se determina que el procesador core i3 4g, no cumple con el rendimiento y procesamiento de datos dispuestos para la ejecución de las labores que se realizan diariamente por los funcionarios de la entidad, de igual manera el equipo ya no cuenta con el soporte técnico por el fabricante, la memoria se utilizó para repotenciar el equipo con placas # 4412.
4443	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 6200	CORE I5 5G	Sin memoria RAM	SIN DISCO	Con base al resultado de la revisión técnica se determinó que la board presenta problemas a nivel de circuitos los cuales al momento de la revisión mostraban signos de desgaste y algunos de sus componentes presentaron cortos, la memoria se utilizó para repotenciar el equipo con placas # 4421, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas y la obsolescencia del equipo.
4590	CPU	hp compaq 6200	CORE I5 5G	Sin memoria RAM	SIN DISCO	Con base al resultado de la revisión técnica se determinó que la board presenta problemas a nivel de circuitos los cuales al momento de la revisión mostraban signos de desgaste y algunos de sus componentes presentaron cortos, el equipo no contaba con memorias RAM, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas y la obsolescencia del equipo. Los componentes de Hardware (Teclado, Mouse, pantalla) se destinaron como repuestos para los equipos de la entidad.

PLACA	ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA	MODELO	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO	OBSERVACIONES
4370	CPU	hp compaq 8200	CORE I7 5G	Sin memoria RAM	SIN DISCO	Con base al resultado de la revisión técnica se evidenció que el equipo no contaba con disco duro ni memorias RAM, de igual manera su procesador presentaba fallas físicas ya que algunos de sus pines ya no se encontraban en este, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas. Los componentes de Hardware (Teclado, Mouse, pantalla) se destinaron como repuestos para los equipos de la entidad.
4465	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 8200	CORE I7 5G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica se evidenció que el equipo no contaba con disco duro ni memorias RAM, de igual manera su procesador presentaba fallas físicas ya que algunos de sus pines ya no se encontraban en este, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas.
4325	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 8200	CORE I7 5G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica se evidenció que el equipo no contaba con disco duro ni memorias RAM, de igual manera su procesador presentaba fallas físicas ya que algunos de sus pines ya no se encontraban en este, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas.
4439	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 8200	CORE I7 5G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica mediante el aplicativo CRISTALREPORT de HIRENST BOOT se determinó que el disco duro se encuentra con fallos en su funcionamiento, de igual manera su procesador presentaba fallas físicas ya que algunos de sus pines ya no se encontraban en este, la memoria se utilizó para repotenciar el equipo con placas # 4417, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas.
4028	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 8100	CORE I3 5G	Sin memoria RAM	SIN DISCO	Con base al resultado de la revisión técnica se determina que el procesador core i3 4g, no cumple con el rendimiento y procesamiento de datos dispuestos para la ejecución de las labores que se realizan diariamente por los funcionarios de la entidad, de igual manera el equipo ya no cuenta con el soporte técnico por el fabricante.

PLACA	ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA	MODELO	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO	OBSERVACIONES
4414	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 6200	CORE I5 5G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica se determinó que la board presenta problemas a nivel de circuitos los cuales al momento de la revisión mostraban signos de desgaste y algunos de sus componentes presentaron cortos, el equipo no contaba con memorias RAM, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas y la obsolescencia del equipo.
4402	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 6200	CORE I5 5G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica se determinó que la board presenta problemas a nivel de circuitos los cuales al momento de la revisión mostraban signos de desgaste y algunos de sus componentes presentaron cortos, el equipo no contaba con memorias RAM, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas y la obsolescencia del equipo.
4440	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 6200	CORE I5 5G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica se determinó que la board presenta problemas a nivel de circuitos los cuales al momento de la revisión mostraban signos de desgaste y algunos de sus componentes presentaron cortos, el equipo no contaba con memorias RAM, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas y la obsolescencia del equipo.
4322	CPU	hp compaq 6200	CORE I5 5G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica se determinó que la board presenta problemas a nivel de circuitos los cuales al momento de la revisión mostraban signos de desgaste y algunos de sus componentes presentaron cortos, el equipo no contaba con memorias RAM, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas y la obsolescencia del equipo. Los componentes de Hardware (Teclado, Mouse, pantalla) se destinarán como repuestos para los equipos de la entidad.

PLACA	ELEMENTOS PARA DAR DE BAJA	MODELO	PROCESADOR	RAM	DISCO DURO	OBSERVACIONES
4372	CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE	hp compaq 6200	CORE I5 5G	Sin memoria RAM	500 GB	Con base al resultado de la revisión técnica se determinó que la board presenta problemas a nivel de circuitos los cuales al momento de la revisión mostraban signos de desgaste y algunos de sus componentes presentaron cortos, el equipo no contaba con memorias RAM, finalmente se concluye que el equipo se da de baja con motivo de las fallas anteriormente mencionadas y la obsolescencia del equipo.

3. Equipos de cómputo Portátiles para dar de baja

Se realiza verificación a los siguientes equipos Portátiles:

- 5 equipos marca LG modelo 14Z95.
- 7 equipos marcan Hewlett Packard modelo ELITE BOOK 850 G1.
- 2 equipos marca Lenovo modelo Z40.

Los cuales no se encuentran funcionales debido a fallas de hardware, se relacionan los equipos con sus respectivos diagnósticos:

PLACA	REFERENCIA	DISCO	MEMORIA	PROCESADOR	OBSEVARCIONES
5263	LG14Z95	SIN DISCO	SIN MEMORIA	CORE I 5 5G	El portátil se recaliente en el momento de uso y su batería está totalmente dañada, se realiza borrado al disco a bajo nivel para eliminar los datos, se retira disco duro y memoria para el banco de repuestos.
5234	LG14Z95	SIN DISCO	SIN MEMORIA	CORE I 5 5G	El portátil se recaliente en el momento de uso, su batería está totalmente dañada y además tiene el touch dañado, se realiza borrado al disco a bajo nivel para eliminar los datos .se retira disco duro y memoria para el banco de repuestos

PLACA	REFERENCIA	DISCO	MEMORIA	PROCESADOR	OBSEVARCIONES
5238	LG14Z95	SIN DISCO	SIN MEMORIA	CORE I 5 5G	El portátil se recaliente en el momento de uso, su batería está totalmente dañada, se realiza borrado al disco a bajo nivel para eliminar los datos. Se retira disco duro y memoria para el banco de repuestos
5220	LG14Z95	SIN DISCO	SIN MEMORIA	CORE I 5 5G	El portátil se recaliente en el momento de uso, su batería está totalmente dañada, se realiza borrado al disco a bajo nivel para eliminar los datos. Se retira disco duro y memoria para el banco de repuestos
5231	LG14Z95	SIN DISCO	SIN MEMORIA	CORE I 5 5G	El portátil se recaliente en el momento de uso, su batería está totalmente dañada y además tiene el touch dañado, se realiza borrado al disco a bajo nivel para eliminar los datos .se retira disco duro y memoria para el banco de repuestos
4936	HP ELITE BOOK	1 TB	8GB	COREI7 PRO	El portátil presenta fallas en el disco duro y de igual manera como resultado del test la batería está totalmente dañada, se retiran las memorias para el banco de repuestos
4926	HP ELITE BOOK	1 TB	8GB	COREI7 PRO	El portátil presenta fallas en el disco duro y de igual manera como resultado del test la batería está totalmente dañada, se retiran las memorias para el banco de repuestos
4922	HP ELITE BOOK	1 TB	8GB	COREI7 PRO	El portátil presenta fallas en el disco duro, presenta daño en el touch y de igual manera como resultado del test la batería está totalmente dañada, se retiran las memorias para el banco de repuestos
4938	HP ELITE BOOK	1 TB	8GB	COREI7 PRO	El portátil en test presenta que su batería está totalmente dañada y tiene problemas con el touch y clic no funcionan, se retira disco duro y memoria para el banco de repuestos

PLACA	REFERENCIA	DISCO	MEMORIA	PROCESADOR	OBSEVACIONES
4921	HP ELITE BOOK	1 TB	8GB	COREI7 PRO	El portátil presenta dos golpes en la pantalla los cuales presentan fallas en el display del mismo y tiene fallas en el teclado, se retira disco
4928	HP ELITE BOOK	1 TB	8GB	COREI7 PRO	El portátil se recalienta en el momento de uso y su batería está totalmente dañada y además tiene el touch dañado, se realiza borrado al disco a bajo nivel para eliminar los datos, se retira disco duro y memoria para el banco de repuestos
5164	LENOVO Z40	1TB	6GB	CORE I7 PRO	El portátil presenta problemas con los clic no funcionan y algunas teclas no funcionan correctamente, se retira memoria para el banco de repuestos
4927	HP ELITE BOOK	1 TB	8GB	COREI7 PRO	El computador presenta golpes en la pantalla los cuales presentan fallas en el display del mismo y tiene fallas en touch
5181	LENOVO Z40	1TB	6GB	CORE I7 PRO	Tiene problemas con el disco duro no funcionan, tiene fallas con los clic, y con el teclado

Por último, se aclara que, en los documentos anexos se relaciona el detalle con relación a cada placa de inventario indicado qué elementos se dan de baja y qué elementos quedan en custodia de la Supersolidaria como parte del inventario tecnológico para que sean relacionados por el grupo de almacén.

Cordialmente,

HILDA CRISTINA ALZATE MARTINEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Proyectó: Kevin Alexander Tinjaca Plata y Erika Jazmin Ladino Garzon
Revisó: Leonardo Peña Obando

“Super-Visión” para la transformación

120 - 20211200011643

Página 13 de 13

Aprobó: Hilda Cristina Alzate Martinez

“Super-Visión” para la transformaci^on